お詫びと訂正

下記の記載に誤りがありましたので、お詫びの上訂正します。

「活用ガイド」216ページ「総合仕様」

(誤)消費電力(待機時):平均 49W(ヒーターオン・スキャナランプオフ時)

(正)消費電力(待機時):平均56W(ヒーターオン・スキャナランプオフ時)

「活用ガイド | 219 ページ「プリンタの仕様 |

(誤)解像度:300dpi

(正)解像度:600dpi

「活用ガイド」36ページ、48ページ、55ページ

受信モードの [FAX 専用] の記載について、下記の通り訂正します。

(誤)外付電話機が接続されていても、呼び出し音は鳴りません。(48 ページ) 外付電話の呼び出しを行わず、本機が自動的に応答してファックス受信を開始します。(36、55 ページ)

(正)外付電話機が接続されている場合は、呼び出し音が1~2回鳴った後にファックス受信を開始します。



LP-A500F/LP-A500

補足説明書

機能追加のご案内

本機の仕様変更に伴い下記の機能が追加になっていますので、ご案内いたします。

■ インスタントコピー機能(モノクロコピーのみ)

モノクロコピーの場合、コピー時に [モノクロ] ボタンを 2 回連続で押すと、本機が節電状態から復帰するためのウォームアップ時間が短縮され、コピーが通常よりも早く開始します。ただし、コピー品質が通常のコピーに比べて劣る場合があります。

ファックス自動転送機能

本機で受信したファックスデータを、本機で出力せずに予め登録した番号へ転送することができます。



- 転送先のファックス番号は、短縮ダイヤルなど予め本機に登録した番号から選択します。登録方法は、本機に同梱の「活用ガイド」を参照してください。
- 転送できるファックスデータはモノクロデータのみです。カラーファックスの場合は、転送 されずに本機で出力されます。
- 転送されるファックスデータには、発信元記録が表示されません。
- エラーなどで転送できない場合は、受信ファックスデータは本機で出力されます。

自動転送の設定方法は、下記を参照してください。

- 1 [各種設定]ボタンを押します。
- フ [▼]ボタンを押して [FAX 設定]を選択し、[▶]ボタンを押します。
- **3** [▼]ボタンを押して[転送設定]を選択し、[▶]ボタンを押します。

設定項目	設定範囲
転送先	予め登録した番号から選択します。
転送設定	On、Off 説明:[On] を選択すると転送設定が有効になります。

受信ファックスデータの自動縮小機能

受信ファックスデータが本機にセットされた用紙サイズよりも大きい場合、用紙に収まるようにデータを自動的に縮小します。初期設定でこの機能は有効になっていますが、無効にする場合は [FAX 設定]の [受信設定]で [自動縮小]を [Off]にしてください。




◎ セイコーエプソン株式会社 2006 Printed in Japan 06.xx-xx XXX


Windows XP をお使いの方へ

本機に同梱されているソフトウェア (EPSON Creativity Suite または PageManager for EPSON) をインストール中またはインストール後に下記の画面が表示された場合は、[ブロックを解除する] をクリックしてください。

EPSON Creativity Suite の場合



PageManager for EPSON の場合




[プロックする]をクリックすると、本機の操作パネルからネットワークコンピュータへのスキャンデータが送信できなくなります(コンピュータ名が操作パネル上に表示されなくなります)。[プロックする]をクリックした場合は、次の手順を参照して「Windows ファイアウォールの例外アプリケーション」としてソフトウェアを登録してください。

EPSON Creativity Suite の場合

- **1** [スタート] [コントロールパネル] の順にクリックします。
- [セキュリティセンター]をクリックします。
- [Windows ファイアウォール] をクリックします。


4 [例外] タブをクリックし、[EEventManager] にチェックをして [OK] をクリックします。



以上で登録作業は終了です。

PageManager for EPSON の場合

- **1** [スタート] [コントロールパネル] の順にクリックします。
- [セキュリティセンター]をクリックします。
- **Q** [Windows ファイアウォール] をクリックします。
- 4 [例外]タブをクリックし、[LicenseCheck]にチェックをして[OK]をクリックします。



以上で登録作業は終了です。